

18 - Accessoires de Fabrication



Bornier automatique

Code	Désignation	u.e.
KC50.22	2 Pôles - clips	100
KC50.33-L	3 Pôles griffe terre - clips	100
KC50.34	3 Pôles cosse terre - clips	100
KCL50.1	Arrêt de câble pour KC50	100



Domino porcelaine

Code	Désignation	u.e.
DOM2P6	2 Entrées - 6mm ²	10
DOM6POR3	3 Entrées - 4mm ²	10



Barrette de connexion PVC

Code	Désignation	u.e.
GW44603	10A - 6mm ² 12 éléments	10
GW44604	30A - 16mm ² 12 éléments	10



Boîte de dérivation

Code	Désignation	u.e.
GW44001	4 Sorties 65x5mm	10
GW44004	6 Sorties 100x100x50mm	10
GW44006	10 Sorties 100x100x50mm	10



Mini Boîtier de connexion avec domino

Code	Désignation	u.e.
KD1202	2x0.75 ²	100
KD1203	3x0.75 ²	100



Bornes de connexion pour boîte de dérivation de 0.75 à 1.5mm² - Fil rigide

Code	Désignation	u.e.
W273112	2 entrées	100
W273104	3 entrées	100
W273102	4 entrées	100



Embases adhésives 19x19

Code	Désignation	u.e.
EMBASEAD	Auto collante blanche	200



Colliers

Code	Désignation	u.e.
COLLIER25100	2.5x100mm incolore	100
COLLIER25200	2.5x200mm incolore	100
COLLIER47360	4.7x360mm incolore	100



Passer fils

Code	Désignation	u.e.
GS232793	Int 7 / Gorge 10 blanc	100



Passer fils - Arrêts de Câble

Code	Désignation	u.e.
GS144144	Int 9.5 / Ext 11 blanc	100
GS303487	Ecrou M13	100
GS230983	Int 7.2 / Ext 9 blanc	100
GS303619	Ecrou M10	100



DM5

Code	Désignation	u.e.
DM5	DM5	100



Arrêts de Câble à fixer

Code	Désignation	u.e.
DO699V	Pont fixation 2 vis	200
5462/04///	Pont fixation 1 vis	100
GS232953	Pontet	200



Rivets Pop

Code	Désignation	u.e.
RP306LC	3x6 alu/acier	100
RP310LC	3x10 alu/acier	100
RP408LC	4x8 alu/acier	100
RP412LC	4x12 alu/acier	100



Cosse de 0.5 à 10mm

Code	Désignation	u.e.
SES633961	Cosse nue	100
SES633952	Cosse à femelle nue	100
SES607404	Cosse à oeillet nue	100